



Quick Guide

Вступ

WLS600 - це бездротової датчик виявлення протікання (на поверхні, або на клемах виносного датчика) з низьким енергоспоживанням і роботою в мережі ZigBee. За необхідності датчик може бути встановлений горизонтально або вертикально. Провід до датчика підключається через тримач. WLS600 необхідно використовувати разом з інтернет шлюзом UGE600 і додатком для розумного будинку - SALUS Smart Home.

Сертифікат відповідності

Компанія SALUS Controls інформує, що дане обладнання відповідає Директивам ЄС: RED 2014/53 / EU, RoHS 2011/65 / EU. Повну інформацію щодо Декларації відповідності знайдете на нашому сайті: www.saluslegal.com

2405-2480MHz; <14dBm

Інформація про безпеку

Використовуйте згідно інструкції по експлуатації, а також правил, що діють в країні установки. Цей пристрій повинен встановлюватися компетентним фахівцем. Застосовуйте відповідно до призначення і тільки всередині приміщення.

Ivadas

Vandens nuotekio jutiklis WLS600 skirtas vandens aptikimui po jutikliu esančiam paviršiuje arba prie jutiklio prijungtu laidu kontaktuose. Priklasomai nuo poreikio, jutiklis gali būti montuojamas tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Laidai prie jutiklio pritrinimams laikiklio pagalba. WLS600 būtina naudoti kartu su UGE600 internetiniu vartais bei SALUS Smart Home programėle.

Produktu atitiktis

Šis produktas tenkinia pagrindinius RED 2014/53/ES ir RoHS 2011/65/ES direktyvų reikalavimus bei kitas atitinkamas nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas sekančiu internetinio tinklalapio adresu: www.saluslegal.com

2405-2480MHz; <14dBm

Saugumas

Naudoti, vadovaujantis duotoje valstybėje ir ES teritorijoje galiojančiais reglamentais. Irenginį būtina naudoti pagal paskirtį, išlaikant jį sausoje aplinkoje. Produktas skirtas naudoti tik pastatų viduje. Irenginį privalo įdiegti atitinkamas kvalifikacijos ižgijes asmuo, vadovaudamasis duotoje valstybėje bei ES teritorijoje galiojančiomis taisyklėmis.

Ievads

Plūdu sensors WLS600 ir paredzēts ūdens uztveršanai uz viršmas zem sensors vai uz sensoram pievenoto vadu kontaktiem. Atkaribā no vajadzībām, sensoru var novietoti horizontāli vai vertikāli. Kabeli ir piseptināti sensoram caur turētāju. WLS600 jāzinstomo kopā ar UGE600 interneta vārtiem un Salus Smart Home lietojumprogrammu.

Produktu atbilstība

Šis produkts atbilst direktīvi RED 2014/53/ES un RoHS 2011/65/ES būtiskām prasībām un ciemtām atbilstošiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmeklā vietnē: www.saluslegal.com.

2405-2480MHz; <14dBm

Drošība

Lietot saskaņā ar valsti un ES teritorijā spēkā esošajiem tiesibu aktiem, lerice jāliec atbilstoši paredzētajam mērķim un jāuzglabā sausā vidē. Produkts ir paredzēts tikai lietošanai iekštelpās. Uzstādīšana jāveic kvalificētai personai saskaņā ar valsti un ES spēkā esošajiem noteikumiem.

Sissejuhatus

Ülevoolu andur WLS600 on möeldud ülevoolu tuvastamiseks vees, mis jäab andurist alla poolt või anduriga ühendatud juhtmekontaktide. Lähtuvalt vajadusest võib andurit kasutada horisontaalselt või vertikaalselt. Juhtmed on kinnitatud toru külge käepidemega. WLS600 peab olema kasutuses koos interneti lüüsiga UGE600 ja raksendusega SALUS Smart Home.

Toote vastavus

Toodeon vastavuses põhi eeskirjadega ja RED 2014/53/EU ning RoHS 2011/65/EU direktiividega. Täitekst EU vastavusdeklaratsioonide kohta on saadaval veebilehel: www.saluslegal.com

2405-2480MHz; <14dBm

Ohutus

Kasutage vastavalt antud riigis ja EL-is kehtivatele eeskirjadale. Kasutage seadet ettenähtud viisil, hoides seadet kuivana. Toode on möeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Paigaldamise peab läbi viima kvalifitseeritud isik vastavalt riigis ja EL-is kehtivatele eeskirjadale.

LED Індикація

LED diodes indikacija

LED diodo parodymai

LED tule näidikud

Стан

Світлодіод

Подача живлення

Горить червоний світлодіод

Режим сполучення

Червоний світлодіод
блимає 3 рази, потім пауза

Бусена

LED diodas

Maitinimo jungimas

Nuolatinė raudona spalva

Poravimo režimas

Raudonus spalvos sumirkėjimas 3 kartus ir pauzė

Ставокліс

LED diode

Strāvas padeve

Pastāvīga sarkana krāsa

Savienošanas pāri

3 reizes mirgo sarkanā krāsā
un pārtraukums

Rezīum

LED tuli

Toide

Pūsīv pôlev tuli

Ühendumis rezīum

3 punast vilkumist ja paus

Підключення до додатку

Savienošana pāri ar lietojumprogrammu

Poravimas prie programēlēs

Ühildamine rakendusega

1




Перейдіть в додаток

Паřejet už lietojumprogrammu


Ijunkite programēlē

Avage rakendus

2




3





4



5



6



Зніміть верхню панель датчика, повернувши її проти годинникової стрілки, і витягніть з батарейного відсіку захисну пластикову стрічку, щоб почати процес сполучення.

Atsukite jutikli, вірштині корпусу sukdami laikrodžio rodyklį judesiui priešinga kryptimi, po to norėdami pradeti poravimo procesą, patraukite už baterijos izoliacines juostelės.


Atskruvējiet sensoru, pagriezot augšejo korpusu pret pulkstenrādītāja virzienu un pavelciet bateriju izlojėjus sloksi, lai sāktu savienošanas pāri procesu.

Keerake andur lahti, keerates ülemist korput vastupäeva ja tömmake paaristamisprotsessi alustamiseks aku isolatsiooniriba.


7



8



9



Після виявлення датчика і додавання його в систему, встановіть верхню панель, повернувши її за годинниковою стрілкою. Переконайтесь, що допоміжні точки повністю вирівняні для правильного ущільнення.

Piešķiess metu suradē jutiklij ir prijunge jī prie sistemos, užsukite vîrštinij jutiklio korpusu laikrodžio rodyklju kryptimi. Siekdami užtkinti tinkamā sandarumā, ištitinkite, ar pagalbiniai taškai yra prigludē.

Pēc sensora noteikšanas un pievienošanas sistēmai, aizskruvējiet sensora augšejo korpusu pulkstenrādītāja virzienā. Lai nodrošinātu pareizu hermētiskumu, pârliecieties, ka papildu punkti sakrit

Pärast anduri tuvastamist ja süsteemi lisamist keerake anduri ülemine kaas pârpâeva. Korraliku tihendi tagamiseks veenduge, et abipunktid oleksid kokku ühendatud.

Відображення в додатку

Piktogrammas lietojumprogrammā

Piktogramos programēlēje

Rakenduse ikoonid



Немає протікання

Nav ūdens noplûdes

Виявлено протікання

Konstatēta ūdens noplûde

Pas de fuite d'eau.

Fuite d'eau détectée

Veekao puudumist pole tuvastatud

Tuvastatud on veekaud

 Установка
 Uzstādīšana

 Ідігмас
 Paigaldus




 Знайдіть рівну поверхню для датчика, де, в разі протікання буде накопичуватися вода.

 Prityvirkite jutiklі prie paviršiaus, kuriamе nuotekio atveju veikiausiai kaupsis vanduo.

 Novietojet sensoru uz virsmas, kur noplūdes gadijumā visticāmā uzkrašies ūdens.

 Asetage andur pinnale, kuhu lekke korral tõenäoliselt vett koguneb.



 Якщо датчик занадто широкий для розміщення в даному місці, використовуйте тримач.

 Norédami jutiklі prityvirkinti pasirinktoje vietoje, panaudokite tvirtinimo laikiklі (jeigu jutiklis yra per platus).

 Izmantojet stiprinājuma turētāju, ja sensors ir pārāk plašs, lai ievētotu to vēlamajā vietā.

 Kasutage kinnitusklambit, kui andur on soovitud kohta asetamiseks liiga lai.



 Для більш вузьких місць або положень з проблемами з радіо зв'язком, використовуйте додатковий виносний датчик з клемами.

 Sunkiai prieinamі vietu atveju, arba vietose, kuriose egzistuoja ribotas radio ryšys, panaudokite kartu su įrenginiu pristatyta jutiklio laidą.

 Grūti sasniedzamās vietās vai vietās, kur radio sakari ir ierobežoti, izmantojet komplektā esošo sensora kabeli.

 Raskesti līgipāssetavate kohtade või kohtade jaoks, kus radio leviala on piiratud, kasutage kaasasolevat andurikaablit.

ВИРОБНИК:
Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong Kong

www.saluscontrols.com



SALUS Controls є частиною Computime Group Limited
Згідно з політикою розвитку продуктів, SALUS Controls PLC обумовлює собі право до зміни специфікації, дизайну, а також матеріалів, вказаніх у цій інструкції, використаних для продукції, без попередження.


Issue date: V 2021
V001



 Виночний датчик
 Sensors kabelis

 Jutiklo laidas
 Anduri kaabel

1



 Монтаж на плоскій поверхні

 Ірнгимас ant paviršiaus

 Uzstādīšana uz virsmas

 Pinnapealne paigaldus


 Установка на трубі

 Ірнгимас virš paviršiaus

 Uzstādīšana virs virsmas

 Pinnaalune paigaldus

5



 Вставте датчик протікання в тримач.

 Norédami, kad vandens nuotekio jutiklis pradętu veikti, jdékite jj ſi laikiklі.

 Izvietojiet plūdu sensoru turētājā, lai saktu darbību.



 Toimingu alustamiseks sisestage üleujutusandur käepidemesse.

 Заміна батареї

 Baterijas nomaiņa

 Baterijos keitimas

 Aku vahetus



 Витягніть батарею. Встановіть нову батарейку дотримуючись полярності.

 Norédami iš jutiklio išimti bateriją, pagriebkite ją už abiejų galų ir pakelkite į viršu. Vėliau, į jutiklі jdékite naują bateriją, laikydami taisyklingo poliškumo.

 Lai izņemtu bateriju no sensora, satveriet abus tās galus un paceliet to uz augšu. Pēc tam ievietojiet jauno bateriju sensorā, ievērojot pareizo polaritāti.



 Aku andurilt eemaldamiseks haarake aku mõlemast otsast ja tõstke see üles. Seejärel pange andurisse uus aku, jälgides õiget polaarsust.

 Скидання до заводських налаштувань

 Rūpnīcas iestājumu atjaunošana

 Gamyklinių nustatymų atkūrimas

 Tehase seadete taastamine



 Витягніть батарею. Потім натисніть і утримуйте захисну кнопку при повторній установці батареї. Відпустіть захисну кнопку, коли засвітиться світлодіод. WLS600 відновить заводські настройки і увійде в режим сполучення.

 Išimkite bateriją. Pakartotinai jdékite bateriją, paspauskite bei prilaiykite mygtuką. Užsidegus LED diodui mygtuką atleiskite. WLS600 atkurs gamyklinius nustatymus ir jungs porāvimo režīmā.

 Izņemiet bateriju. Atkal ievietojiet baterijas, turiet pogu nospiestu. Atlaidiet pogu pēc LED diodes iestēšanas. WLS600 atjauno noklusējuma iestājumus un pāriet savienošanas pāri režīmā.

 Võta välja aku. Seejärel hoidke akut uuesti sisestades nuppu all. Kui LED süttib, vabastage nupp. WLS600 taastab tehase vaikeseade ja lülitub sidumisrežiimili.